


Además de los riesgos físicos que se pueden encontrar en la construcción, hay muchos riesgos para la salud que los trabajadores deben tomar en cuenta para su propia protección.

OSHA Estándar 1926.1101 cubre todo el trabajo de construcción que involucra materiales que contienen asbesto incluyendo la demolición, eliminación, reparación, mantenimiento o renovación e instalación de productos que contienen asbesto.

De acuerdo a OSHA, se sabe que el asbesto causa cáncer en humanos y puede causar enfermedad crónica del pulmón y otros riesgos de salud. Los trabajadores pueden no saber que están contaminados porque los síntomas de éstos peligros a la salud e incluso el cáncer puede tomar muchos años para desarrollarse después de una exposición al material que contiene asbesto.




Señal de peligro publicada (*8)

¡IMPORTANTE! Reconoce y sigue las señales de precaución o áreas barricadas.

OSHA Estándar 1926.1101(e)(2) menciona que las áreas reguladas deben estar demarcadas [barricada o marcada].

ASBESTO PUEDE SER ENCONTRADO EN MUCHAS ÁREAS INCLUYENDO:



1. Aislamiento de tuberías
2. Azulejo para piso
3. Teja
4. Aislamiento de calderas
5. Revestimientos

